



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE INVIABILIDADE TÉCNICA DE CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

Município: JOÃO MONLEVADE | **Objeto:** RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ
Endereço da obra: RUAS GAMELEIRA, RICARDO LEITE, GOMES BATISTA E AYRES QUARESMA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E RUA CLARA ROSA DE OLIVEIRA NO BAIRRO PROMORAR

Justificativa:
O presente relatório visa apresentar justificativas a respeito da inviabilidade de previsão de calçadas e, conseqüentemente, de rampas de acessibilidade nas vias indicadas abaixo pelos motivos que se seguem:

Rua Gomes Batista: As calçadas não apresentam condições adequadas para a execução das rampas



Responsável Técnico: JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR

MASP:

Assinatura: _____