CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

MUNICÍPIO: João Monlevade.

OBJETO: Execução de passeio intertravado e muro de contenção em rua Dr. Geraldo Soares de Sá - bairro Vila Tanque.

DATA: 09 de setembro de 2022.

Execução de passeio intertravado e muro de contenção em rua Dr. Geraldo Soares de Sá - bairro Vila Tanque.

Os registros abaixo demonstram a situação atual da obra, na data de 09 de setembro de 2022.

- **Rua Dr. Geraldo Soares de Sá – Bairro Vila Tanque**

COORDENADAS: -19.828158 latitude, -43.145706 longitude



SEMIRANE VASCONCELOS MENDES MAROUN:78687179634

Assinado de forma digital por SEMIRANE VASCONCELOS MENDES MAROUN:78687179634
Dados: 2022.09.12 14:44:03 -03'00'